

# 水質検査結果（平成21年9月検査分）

## ■浄水

		系 統	第1浄水場系		第2浄水場系			
		採 水 場 所	※静和配水池	東庁舎	農村改善センター	小野寺北保育所		
		採 水 年 月 日	平成21年9月7日	平成21年9月7日	平成21年9月7日	平成21年9月7日		
●水質基準		検 査 項 目	基 準 値 等	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	備 考
1	一般細菌		100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	
37	塩化物イオン		200mg/l以下	13mg/l	13mg/l	9mg/l	9mg/l	
41	ジェオスミン		0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	0.000001mg/l未満	
42	2-メチルイソボルネオール		0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	0.000001mg/l未満	
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	
46	pH値		5.8以上8.6以下	7.5（24℃）	7.4（24℃）	7.7（24℃）	7.7（24℃）	
47	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
48	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	色度		5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
50	濁度		2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	

※配水管工事に伴う浄水場系統の切替により、栃農岩舟農場が第1浄水場系から第2浄水場系になったため、採水場所を変更。

## ■原水

		系 統	第1浄水場系	第2浄水場系			
		採 水 場 所	第1浄水場	第6水源	第7水源		
		採 水 年 月 日	平成21年9月7日	平成21年9月7日	平成21年9月7日		
●クリプトスポリジウム指標菌検査		検 査 項 目	基 準 値 等	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	備 考
	嫌気性芽胞菌		-	不検出	不検出	不検出	
	大腸菌		-	OMP/100ml	OMP/100ml	OMP/100ml	